

# Cumulus Comforter L500

*univerzální péřová přikrývka*

## Obsah balení

- Péřová přikrývka, transportní obal, skladovací vak, systém připnutí ke karimatce (8 m elastického lanka s plastovými brzdičkami)

## Parametry produktu

- **Hmotnost:** 695 g
- **Teplotní charakteristiky** (komfort / limit): 4 °C / 0 °C
- **Vnější materiál:** Toray® Airtastic (19 g/m², 7D ripstop) s vodoodpudivou DWR úpravou
- **Vnitřní izolační materiál:** 500 g husího peří, 850 cuin, prachové peří/malá pírká 95/5
- **Délka x šířka:** 227 x 140 cm
- **Velikosti a optimální výška člověka:** do 195 cm
- **Rozměry cestovního skladovacího vaku** (průměr x výška): 26 x 18 cm (objem 6 l)

## Instrukce k použití

Péřovou přikrývku po vytáhnutí ze skladovacího vaku nebo kompresního obalu protřepejte a nechte ji chvíli "nadechnout", aby se peří uvnitř mohlo rovnoměrně rozprostřít a obnovit svůj objem. Nikdy ji nepoužívejte pod sebe v přímém kontaktu se zemí z důvodu izolace a možného poškození. Produkt může být použit jako:

- **Přikrývka** – klasická péřová deka při spaní na chatách i venku během teplejších nocí.
- **Quilt** – se stahováním u nohou a jednoduchým připevněním ke karimatce pomocí elastických popruhů.
- **Underquilt** – zavěšení pod hamaku pro zlepšení tepelné izolace zespodu.
- **Vložka do spacáku** – zvýšení tepelného komfortu jiného spacího pytle v zimě.

Před sbalením nechte péřovou přikrývku (dále jen quilt) vždy vyvětrat a vysušit.

## Péče o spací systém

### Skladování

Před skladováním quiltu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven všech nečistot. Quilt skladujte pokud možno zavěšený nebo v přiloženém velkém skladovacím vaku tak, aby peří uvnitř nebylo stlačené. Pokud skladujete quilt v skladovacím vaku, jednou za čas jej vytáhněte a nechte důkladně nadechnout a provětrat. Quilt skladujte vždy na suchém a chladném místě. Nikdy jej neskladujete v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu.

### Praní

Quilt není vhodné prát po každém výletu či kratší cestě, při běžném používání se doporučuje prát maximálně jednou ročně. Malé nečistoty na svrchním materiálu vyčistěte lokálně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Před praním se ujistěte, že je quilt prázdný. Quilt perte ideálně v ruce ve vaně s teplotou vody maximálně 35°C. Použijte pouze prací prostředky specifické pro péřové vybavení, například Granger's Down Wash nebo Nikwax Down Wash Direct (ideální v případě hydrofobního peří). Oplachujte v čisté vodě, dokud z quiltu neodstraníte veškerý prací prostředek (většinou postačí 1-4x). Pračku používejte jen v případě nutnosti a použijte opravdu velkou pračku (např. nadměrnou pračku v prádelně), péřové vybavení během praní totiž nasává hodně vody. Při použití běžné pračky může dojít k poškození nejen quiltu (peří), ale i samotné pračky. Před vložením quiltu do pračky se doporučuje jej nejdříve namočit do vody, protože některé pračky přizpůsobují množství vody dle hmotnosti v bubnu. V pračce perte pouze na malé otáčky a bez máchání, které může způsobit poškození quiltu. Perte na cyklus specifický pro péřové

produkty, případně na jemný cyklus s dodatečným oplachováním. I při praní v pračce používejte pouze prostředky specifické pro praní péřového vybavení, nikdy nepoužívejte jiné běžné tekuté prací prostředky, rozpouštědla, bělidla, změkčovadla, škrob nebo aviváž. Quilt nikdy nečistěte chemicky. Péřové spacáky a quilty si můžete nechat odborně vyprat a vysušit také v prádelnách nebo některých obchodech s outdoorovým vybavením, které tyto služby nabízejí.

## Sušení

Quilt sušte po vyprání v sušičce s velkým objemem na nízkou teplotu s 2-3 čistými tenisovými míčky. Sušení ukončete sušením při vyšší teplotě v pětiminutových intervalech, abyste dosáhli nadýchanosti peří. Mezi jednotlivými intervaly nechte quilt vychladnout, aby nedošlo k poškození vnější látky, rovněž můžete sušení přerušit a manuálně protřepat a oddělit slepené chuchvalce peří. Pokud nemáte sušičku, sušte quilt ve volném větraném prostoru na sušáku v horizontální poloze. Průběžně protřepávejte peří v komorách a ručně odděluje peří ze vzniklých schnoucích hrudek. Sušení quiltu bez použití sušičky je nejšetrnější, ale velmi zdoluhavý proces, který může trvat až několik dní. Raději nechte quilt sušit déle, i když se zdá být na povrchu již zcela suchý, peří uvnitř může stále zadržovat vlhkost. Nikdy quilt nežehlete.

## Obnovení vodoodpudivé DWR úpravy

Vodoodpudivá DWR úprava vnějšího materiálu Toray® se po několika cyklech praní nebo dlouhodobým používáním opotřebovává. Pro její obnovení doporučujeme používat přípravky Nikwax k tomu určené. Všechny tyto prostředky používejte podle pokynů jejich výrobců.

## Průnik peří

Vnější materiál Toray® je odolný vůči průniku peří ven, nicméně i tak se může přes tkaninu občas dostat peří z vnitřní části na povrch. Je to zcela normální jev, zejména u ultralehkých tkanin a na začátku používání produktu. Nikdy nevytahujte vyčuhující peří z quiltu, mohli byste poškodit tkaninu a zvětšit prostor mezi jejími vlákny. Uchopte peří přes látku a vtáhněte ho zpět do péřové komory. Místo, kde byla struktura vláken narušena, můžete také prstem jemně uhladit, aby se vlákna přirozeně uspořádala zpět do jednotné struktury.

## Opravy a záruka

Všechny péřové produkty Cumulus jsou kryty doživotní zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Produkty poškozené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo nevhodnou péčí mohou být opraveny dle uvážení Cumulus za přiměřený poplatek. Produkt zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot. V případě uznání reklamace hradí dopravu společnost Cumulus.



**CUMULUS®**

**Výrobce**  
Cumulus s.c.  
Opata Hackiego 19 street  
81-211 Gdynia, Poland  
+48 58 620 94 12  
info@cumulus.pl  
[www.cumulus.equipment/eu\\_en/](http://www.cumulus.equipment/eu_en/)

**gramino**

**Dodavatel**  
Gramino s.r.o.  
Míru 31  
Třinec - Kanada, 73961  
+420 603 719 545  
info@gramino.cz  
[www.gramino.cz](http://www.gramino.cz)